


# UDM-550V 校正操作のポイント



## 注意

次の各項目が全て消えている事を確認して測定開始する

- (1) LOCK を消す ( を 6 秒間押し続け消す )
- (2) GAIN を消す ( を 1 回押して消す )
- (3) BATT が表示された場合は電池を交換する

