

# 付属品一覧表

## レイアウトツール PLT300

メーカー: HILTI

商品名 型式

見本	品名	数量
写真	1 本体 PLT300	1 (PLT300ツールケース格納)
	2 POA20 遠距離用プリズム	1 (PLT300ツールケース格納) ・プリズム定数+2mm
	3 POA25 短距離用プリズム	1 (POA20取付済) ・プリズム定数+23mm
	4 POA29 伸縮プリズムボール	1 (PLT300ツールケース格納)
	5 POA26 ターゲットプレート	5 (PLT300ツールケース格納)
	6 C4 充電器	1 (PLT300ツールケース格納)
7 B22 バッテリ	2 (PLT300ツールケース格納)	
8 POA37 気泡管ジョイント	1 (PLT300ツールケース格納)	
9 POAW46 ポンチ	1 (POA37取付済)	
10 ボールノブ2種(気泡管あり、無し)	各1 ・気泡付POA20取付済 ・気泡無POA37取付済	
11 ヘットマーキングスタンプ	1 (POA600ツールケース内格納)	
12 POA20用プリズムボール	1 (色:シルバーホワイト)	
13 POAW50 伸縮プリズムボール	1 (色:シルバー)	
14 USBメモリ(各種取扱データ)	1 (PLT300ツールケース格納)	
15 PLC600 タブレット	1 (POA600ツールケース内格納) (ACアダプタ&ケーブル有り)	
16 POA135 タブレットホルダ	1 (タブレットPLC600取付済)	
17 各種書類	1 (PLT300ツールケース格納) ・弊社検査成績書	
18 PUA36 三脚(木製)	1 (POA127バック内格納)	
19 POA52 伸縮プリズムボール	1 (POA127バック内格納)	
20 POA75 ハイポッド	1 (POA127バック内格納)	
21 PLT300 ツールケース	1	
22 POA600 ツールケース	1 (タブレット収納ケース)	
23 POA 127バック	1 (三脚、ハイポッド収納用)	

商品名 一型式一

# 付属品一覧表

## レイアウトツール PLT300

### ご注意

- ご使用の前に、本表記載の「付属品、数量」のご確認をお願いします。  
(付属品欠品、異常が認められた際は、至急ご連絡をお願いします。)
- レンタル機の整備は万全を期していますが、配送中での不具合が発生する事も考えられますので  
レンタル品到着時点での動作確認をお願いします。  
(異常を確認の際には、商品到着後48時間以内でのご連絡をお願いします。)
- 計測機器は精密機械の為、取扱いには十分な注意をお願いします。  
(振動、衝撃、粉塵、水分、湿気の急激な温度変化等は不具合原因になる場合がございます。)
- レンタル品の事故(転倒・破損・冠水・汚損・用途外の使用)はお客様責任となります。  
(不測の事故に対応する為、「サポート制度」へのご加入をお勧めします。)
- お客様よりレンタル品返却後、破損・欠品が認められた場合は請求対象となります。  
(外観上にダメージが確認出来なくとも、機器内での大きな損傷があり、高額修理代金が発生する場合がありますのでご注意ください。請求金額についてはお問合せ下さい。)
- データの管理は、お客様側の責任に於いてお願い致します。  
(返却機械はデータ取出し等のサービスは行いません。整備時にデータを全てを消去致します。)