



ケーブルの接続・・・1



茶色と黒の被服を剥ぎます。

ライター等の火であぶり

ビニールを少し溶かして剥ぎます。


*手袋をしてください。

*火であぶりすぎると

銅線も溶けてしまうので注意してください。

* ニッパーで剥ぐと銅線が傷ついてしまい
接触不良になります。

ケーブルの接続・・・2



銅線部分を絶縁テープでまいて
黒と茶色の銅線が触れないように
保護してください。

ケーブルの接続・・・3

