


D筋チャック 取扱説明書

①準備

ゴミや汚れをウエスなどで取り除きます。

*ゴミが残っていると、D筋チャックをいためたり、取りはずしにくくなったりします。ゴミはきれいに取り除いて下さい。



清掃後、この部分にグリスを塗布すると荷重解放時に、D筋チャックが取りはずしやすくなります。



②D筋チャックのセット

コマとホルダの隙間が左右均等に成るようにセットします。


*この時D筋チャックをたき入れる必要はありません。たたかいで下さい。



③荷重の負荷

荷重を加え、試験をおこないます。

*コマとホルダのスキマが1mm程度ぶり、荷重が上がらなくなったら試験を中止し、D筋チャックのサイズを確認して下さい。



④D筋チャックの取りはずし

荷重を解放すると、D筋チャックは外れます。

*荷重を解放してもD筋チャックがはずれない場合、頭のボルト(M8 X30丸先)をねじ込んで、D筋チャックをはずします。この時、両方のボルトには均等にトルクを掛けて下さい。

