


# ヒューズボックスからの電源取り出し方法

① ヒューズボックスの蓋にある「電源取出」の場所を把握しておきます

※重機によって表記が異なります


キー OFF



② 蓋を外し、ヒューズクリップで対象のヒューズを取り出します



③ ②で外したヒューズを下図の赤丸の場所に取り付けます



④ 抜き取ったヒューズの位置に差し込みます  
※フタが閉まり切らない場合は、養生などでフタを留めてください


旧タイプのケーブル



⑤ キーONにしてアースの位置を決めます  
テスターで電圧確認を赤丸に当てます

キー ON

機械によって異なります電圧が出る場所を探してください。  
塗装がある場合、アースが取れない可能性があります。  
塗装を剥がすことでアースが取れます。



V 直流  
12V前後  
または  
24V前後



⑥ クワガタケーブルをアースに取り付け、電源ケーブルを繋ぎます

キー OFF

右図のパノラマ0はメスシガーソケットを繋ぐ



4S、ミハール、ガードセンサなどは下図の組み合わせ

