


商品コード	R8P L0050 002
商品名	警報通信器 レーザースキャナ式50m バリアLMS-511

コード	R8P L0050 002	数量
品名	センサー本体	1
欠品単価	¥828,000	
		検査者
		お客様確認欄

コード		数量
品名	専用コネクタ/通信ケーブル	1
欠品単価	¥40,000	
		検査者
		お客様確認欄

コード		数量
品名	AC100V/電源ケーブル5M	1
欠品単価	¥5,000	
		検査者
		お客様確認欄


コード		数量
品名	簡易FAQ(故障かなと思ったら)	1
欠品単価		
		検査者
		お客様確認欄

メーカー	0090722 ジック(株)
------	----------------

コード		数量
品名	配線盤	1
欠品単価	¥200,000	
		検査者
		お客様確認欄

コード		数量
品名	専用コネクタ/電源ケーブル	1
欠品単価	¥40,000	
		検査者
		お客様確認欄

コード		数量
品名	警報付き回転灯/ケーブル10M	1
欠品単価	¥35,000	
		検査者
		お客様確認欄

コード		数量
品名		
欠品単価		
		検査者
		お客様確認欄

ご使用前に上記付属品の御確認願います。
 付属品及び梱包材紛失の場合は実費請求させていただきます。
 レンタル機は良く調整してありますが、輸送中の故障も考えられますので、
 念の為ご使用前またはレンタル機到着時に、点検をして下さい。
 異常ある時は、**弊社出荷日より48時間以内**にご連絡下さい。
 レンタル中の事故(転倒・衝撃・冠水・汚損・盗難・その他)はお客様責任と
 なります。不測の事故に対応するため、保険加入される事をお勧めします。
 記載の数量は1台あたりの付属品数量になります。

出荷者
