

# 付属品一覧表

商品名 型式

## GNSS受信機/基地局移動局兼用シングル BD990+BT200

メーカー: 株式会社ニコン・トリプル

見本 品名	1   BD990本体	2   ACアダプタ	3   電源ケーブル5m	4   同軸ケーブル10m
<p style="text-align: center; color: red; font-size: 2em;">写真</p> <p style="text-align: right; font-size: 0.8em;">数量</p>	 <p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">1</p>	 <p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">1</p>	 <p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">1</p>	 <p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">1</p>
<p>5   LANケーブル</p>  <p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">2</p>	<p>6   232Cケーブル</p>  <p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">1</p>	<p>7   BT-200本体</p>  <p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">1</p>	<p>8   収納ケース</p>  <p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">1</p>	<p>9  </p>
<p>10  </p>	<p>11  </p>	<p>12  </p>	<p>13  </p>	<p>14  </p>
<p>15  </p>	<p>16  </p>	<p>17  </p>	<p>18  </p>	<p>19  </p>

# 付属品一覧表

商品名 一型式一

**GNSS受信機/基地局移動局兼用シングル BD990+BT200**

## ご注意

- ・ ご使用の前に、本表記載の「付属品、数量」のご確認をお願いします。  
(付属品欠品、異常が認められた際は、至急ご連絡をお願いします。)
- ・ レンタル機の整備は万全を期していますが、配送中での不具合が発生する事も考えられますので  
レンタル品到着時点での動作確認をお願いします。  
(異常を確認の際には、商品到着後48時間以内でのご連絡をお願いします。)
- ・ 計測機器は精密機械の為、取扱いには十分な注意をお願いします。  
(振動、衝撃、粉塵、水分、湿気の急激な温度変化等は不具合原因になる場合がございます。)
- ・ レンタル品の事故(転倒・破損・冠水・汚損・用途外の使用)はお客様責任となります。  
(不測の事故に対応する為、「サポート制度」へのご加入をお勧めします。)
- ・ お客様よりレンタル品返却後、破損・欠品が認められた場合は請求対象となります。  
(外観上にダメージが確認出来なくとも、機器内での大きな損傷があり、高額修理代金が発生する場合がありますのでご注意下さい。請求金額についてはお問合せ下さい。)
- ・ データの管理は、お客様側の責任に於いてお願い致します。  
(返却機械はデータ取出し等のサービスは行いません。整備時にデータを全てを消去致します。)