



付属品一覧表

商品コード:K6B 00001 002

商品名 型式

風速信号変換盤 K3HB

メーカー: 城山電機株式会社

<div>見本品名</div> <div>写真</div> <div>数量</div>	<div>1 本体</div> <div></div> <div>1</div>	<div>2 電源ケーブル10m</div> <div></div> <div>1</div>	<div>3 各種書類</div> <div>・設置ガイド</div> <div>各1</div>	<div>4</div> <div></div> <div></div>
<div>5</div> <div></div> <div></div>	<div>6</div> <div></div> <div></div>	<div>7</div> <div></div> <div></div>	<div>8</div> <div></div> <div></div>	<div>9</div> <div></div> <div></div>
<div>10</div> <div></div> <div></div>	<div>11</div> <div></div> <div></div>	<div>12</div> <div></div> <div></div>	<div>13</div> <div></div> <div></div>	<div>14</div> <div></div> <div></div>
<div>15</div> <div></div> <div></div>	<div>16</div> <div></div> <div></div>	<div>17</div> <div></div> <div></div>	<div>18</div> <div></div> <div></div>	<div>19</div> <div></div> <div></div>

商品名 一型式一

風速信号変換盤 K3HB

ご注意

- ・ ご使用の前に、本表記載の「付属品、数量」のご確認をお願いします。
（付属品欠品、異常が認められた際は、至急ご連絡をお願いします。）
- ・ レンタル機の整備は万全を期していますが、配送中での不具合が発生する事も考えられますので
レンタル品到着時点での動作確認をお願いします。
（異常を確認の際には、商品到着後48時間以内でのご連絡をお願いします。）
- ・ 計測機器は精密機械の為、取扱いには十分な注意をお願いします。
（振動、衝撃、粉塵、水分、湿気の急激な温度変化等は不具合原因になる場合がございます。）
- ・ レンタル品の事故（転倒・破損・冠水・汚損・用途外の使用）はお客様責任となります。
（不測の事故に対応する為、「サポート制度」へのご加入をお勧めします。）
- ・ お客様よりレンタル品返却後、破損・欠品が認められた場合は請求対象となります。
（外観上にダメージが確認出来なくとも、機器内での大きな損傷があり、高額修理代金が発生する場合がありますのでご注意下さい。請求金額についてはお問合せ下さい。）
- ・ データの管理は、お客様側の責任に於いてお願い致します。
（返却機械はデータ取出し等のサービスは行いません。整備時にデータを全てを消去致します。）