

付 属 品 一 覧 表

商品コード:R1C 30050/30100 004

商品名 型式

トランシット NE-10RC II / NE-20RC II

メーカー: 株式会社ニコン・トリプル

見本	品名	1	本体	2	レンズキャップ (装着済)	3	垂球	4	レインカバー
	写真								
	数量		1		1		1		1
5	単3形アルカリ乾電池 (装着済)	6	収納ケース	7	各種書類	8		9	
					・取扱説明書 ・測量器Q&A ・弊社検査成績書				
	6		1		各1				
10		11		12		13		14	
15		16		17		18		19	

商品名 一型式一

トランシット NE-10RC II / NE-20RC II

ご注意

- ・ ご使用の前に、本表記載の「付属品、数量」のご確認をお願いします。
(付属品欠品、異常が認められた際は、至急ご連絡をお願いします。)
- ・ レンタル機の整備は万全を期していますが、配送中での不具合が発生する事も考えられますので
レンタル品到着時点での動作確認をお願いします。
(異常を確認の際には、商品到着後48時間以内でのご連絡をお願いします。)
- ・ 計測機器は精密機械の為、取扱いには十分な注意をお願いします。
(振動、衝撃、粉塵、水分、湿気の急激な温度変化等は不具合原因になる場合がございます。)
- ・ レンタル品の事故(転倒・破損・冠水・汚損・用途外の使用)はお客様責任となります。
(不測の事故に対応する為、「サポート制度」へのご加入をお勧めします。)
- ・ お客様よりレンタル品返却後、破損・欠品が認められた場合は請求対象となります。
(外観上にダメージが確認出来なくとも、機器内での大きな損傷があり、高額修理代金が発生する場合がありますのでご注意下さい。請求金額についてはお問合せ下さい。)
- ・ データの管理は、お客様側の責任に於いてお願い致します。
(返却機械はデータ取出し等のサービスは行いません。整備時にデータを全てを消去致します。)