

付属品一覧表

商品コード:R6W C0001 001

商品名 型式

ウェアラブルカメラ／クラウド CX-WE100

メーカー: 株式会社サクティ

見本品名	1 本体(ケーブル長1.5m)	2 ヘルメットマウント	3 ライティング-USBアダプタ	4 ライティング-USBケーブル	
写真 数量	 1	 1	 1	 1	
5 Type-C変換ケーブル	 1	6 モバイルバッテリー10000mAh (形状違いあり)  1	7 USB充電ケーブル (A-MicroBまたはA-C)  1	8 USB充電アダプタ  1	
9 各種書類① ・ウェアラブルカメラ 取扱説明書 ・ヘルメットマウント 取扱説明書 各1					
10 各種書類② 接続クイックガイド ・iPhone/iPad編 ・Android編 ・Windows PC 各1		11 各種書類③ クラウドサービス クイックガイド ・契約編 ・アップロード編 ・視聴編 各1	12 各種書類④ マルチ映像機能 について ・取扱説明書 各1	13	14
15	16	17	18	19	

付属品一覧表

商品コード:R6W C0001 001

商品名 一型式一

ウェアラブルカメラ／クラウド CX-WE100

ご注意

- ご使用の前に、本表記載の「付属品、数量」のご確認をお願いします。
(付属品欠品、異常が認められた際は、至急ご連絡をお願いします。)
- レンタル機の整備は万全を期していますが、配送中での不具合が発生する事も考えられますので
レンタル品到着時点での動作確認をお願いします。
(異常を確認の際には、商品到着後48時間以内でのご連絡をお願いします。)
- 計測機器は精密機械の為、取扱いには十分な注意をお願いします。
(振動、衝撃、粉塵、水分、湿気の急激な温度変化等は不具合原因になる場合がございます。)
- レンタル品の事故(転倒・破損・冠水・汚損・用途外の使用)はお客様責任となります。
(不測の事故に対応する為、「サポート制度」へのご加入をお勧めします。)
- お客様よりレンタル品返却後、破損・欠品が認められた場合は請求対象となります。
(外観上にダメージが確認出来なくとも、機器内での大きな損傷があり、高額修理代金が
発生する場合がありますのでご注意下さい。請求金額についてではお問合せ下さい。)
- データの管理は、お客様側の責任に於いてお願い致します。
(返却機械はデータ取出し等のサービスは行いません。整備時にデータを全てを消去致します。)