









# 付属品一覧表

商品名 型式

## ウェアラブルカメラ CX-WE100

メーカー: 株式会社ザクティ

<p><b>見本品名</b></p> <p style="text-align: center; color: red; font-size: 2em;">写真</p> <p style="text-align: right;"><b>数量</b></p>	<p>1 本体(ケーブル長1.5m)</p>  <p style="text-align: right;"><b>1</b></p>	<p>2 ヘルメットマウント</p>  <p style="text-align: right;"><b>1</b></p>	<p>3 ライトニング-USBアダプタ</p>  <p style="text-align: right;"><b>1</b></p>	<p>4 ライトニング-USBケーブル</p>  <p style="text-align: right;"><b>1</b></p>
<p>5 Type-C変換ケーブル</p>  <p style="text-align: right;"><b>1</b></p>	<p>6 モバイルバッテリー10000mAh</p>  <p style="text-align: right;"><b>1</b></p>	<p>7 USB充電ケーブル</p>  <p style="text-align: right;"><b>1</b></p>	<p>8 USB充電アダプタ</p>  <p style="text-align: right;"><b>1</b></p>	<p>9 各種書類①</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ウェアラブルカメラ 取扱説明書</li> <li>・ヘルメットマウント 取扱説明書</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>各1</b></p>
<p>10 各種書類②</p> <p>接続クイックガイド</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・iPhone/iPad編</li> <li>・Android編</li> <li>・Windows PC編</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>各1</b></p>	<p>11</p>	<p>12</p>	<p>13</p>	<p>14</p>
<p>15</p>	<p>16</p>	<p>17</p>	<p>18</p>	<p>19</p>

# 付属品一覧表

商品名 一型式一

## ウェアラブルカメラ CX-WE100

### ご注意

- ・ ご使用の前に、本表記載の「付属品、数量」のご確認をお願いします。  
(付属品欠品、異常が認められた際は、至急ご連絡をお願いします。)
- ・ レンタル機の整備は万全を期していますが、配送中での不具合が発生する事も考えられますので  
レンタル品到着時点での動作確認をお願いします。  
(異常を確認の際には、商品到着後48時間以内でのご連絡をお願いします。)
- ・ 計測機器は精密機械の為、取扱いには十分な注意をお願いします。  
(振動、衝撃、粉塵、水分、湿気の急激な温度変化等は不具合原因になる場合がございます。)
- ・ レンタル品の事故(転倒・破損・冠水・汚損・用途外の使用)はお客様責任となります。  
(不測の事故に対応する為、「サポート制度」へのご加入をお勧めします。)
- ・ お客様よりレンタル品返却後、破損・欠品が認められた場合は請求対象となります。  
(外観上にダメージが確認出来なくとも、機器内での大きな損傷があり、高額修理代金が発生する場合がありますのでご注意下さい。請求金額についてはお問合せ下さい。)
- ・ データの管理は、お客様側の責任に於いてお願い致します。  
(返却機械はデータ取出し等のサービスは行いません。整備時にデータを全てを消去致します。)