



商品コード	R8P L0010 001
商品名	警報通信器 レーザースキャナ式10m バリアTiM351


①	コード	R8P L0010 001	数量
	品名	センサー本体	
	欠品単価	¥260,000	
			1
検査者			
お客様確認欄			


③	コード		数量
	品名	専用コネクタ/通信ケーブル	
	欠品単価	¥40,000	
			1
検査者			
お客様確認欄			


⑤	コード		数量
	品名	警報付き回転灯/ケーブル10M	
	欠品単価	¥35,000	
			1
検査者			
お客様確認欄			


⑦	コード		数量
	品名		
	欠品単価		
			
検査者			
お客様確認欄			

メーカー	0092532 城山電機(株)
------	-----------------

②	コード		数量
	品名	配線盤	
	欠品単価	¥200,000	
			1
検査者			
お客様確認欄			

④	コード		数量
	品名	AC100V/電源ケーブル5M	
	欠品単価	¥5,000	
			1
検査者			
お客様確認欄			

⑥	コード		数量
	品名	簡易FAQ(故障かなと思ったら)	
	欠品単価		
			1
検査者			
お客様確認欄			

⑧	コード		数量
	品名		
	欠品単価		
			
検査者			
お客様確認欄			

- ① ご使用前に上記付属品の御確認願います。
- ② 付属品及び梱包材紛失の場合は実費請求させていただきます。
- ③ レンタル機は良く調整してありますが、輸送中の故障も考えられますので、念の為に使用前またはレンタル機到着時に、点検をして下さい。
- ④ 異常ある時は、**弊社出荷日より48時間以内**にご連絡下さい。
- ⑤ レンタル中の事故(転倒・衝撃・冠水・汚損・盗難・その他)はお客様責任となります。不測の事故に対応するため、保険加入される事をお勧めします。
- ⑥ 記載の数量は1台あたりの付属品数量になります。

出荷者
