




付属品一覧表

商品名 型式

携帯式酸素濃度計 X0-326IIA/X0-326IISA トレサ付

メーカー: 新コスモス電機株式会社

見本	品名	1	本体	2	本体カバー	3	単3形アルカリ乾電池 (装着済、予備)	4	各種書類
	写真								<ul style="list-style-type: none"> 取扱説明書 センサ部取扱注意事項 メーカー検査成績書 トレサビリティ証明書
			数量		1		各2		各1
5		6		7		8		9	
10		11		12		13		14	
15		16		17		18		19	

付属品一覧表

商品名 型式

携帯式酸素濃度計 X0-326 IIA/X0-326 IISA トレサ付

No.	品名	数量	欠品単価
1	本体	1	¥88,000
2	本体カバー	1	¥9,600
3	単3形アルカリ乾電池	各2	-
4	各種書類	各1	-
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

ご注意

- ・ ご使用の前に、本表記載の「付属品、数量」のご確認をお願いします。
(付属品欠品、異常が認められた際は、至急ご連絡をお願いします。)
- ・ レンタル機の整備は万全を期していますが、配送中での不具合が発生する事も考えられますので、レンタル品到着時点での動作確認をお願いします。
(異常を確認の際には、商品到着後48時間以内でのご連絡をお願いします。)
- ・ 計測機器は精密機械の為、取扱いには十分な注意をお願いします。
(振動、衝撃、粉塵、水分、湿気の急激な温度変化等は不具合原因になる場合がございます。)
- ・ レンタル品の事故(転倒・破損・冠水・汚損・用途外の使用)はお客様責任となります。
(不測の事故に対応する為、「サポート制度」へのご加入をお勧めします。)
- ・ お客様よりレンタル品返却後、破損・欠品が認められた場合は請求対象となります。
(外観上にダメージが確認出来なくとも、機器内での大きな損傷があり、高額修理代金が発生する場合がありますのでご注意ください。)
- ・ データの管理は、お客様側の責任に於いてお願い致します。
(返却機械は、データ取出し等のサービスは行いません、整備時にデータを全てを消去致します。)