

# 付属品一覧表

商品名 型式

## 体表面温度測定器 タレット型 DS-2TD1217B-6

メーカー: 昱株式会社

見本品名	1 本体	2 POEハブ	3 三脚	4 取付金具 (三脚装着済)
<p style="text-align: center; color: red;">写真</p> <p style="text-align: right;">数量</p>	 <p style="text-align: right;">1</p>	 <p style="text-align: right;">1</p>	 <p style="text-align: right;">1</p>	 <p style="text-align: right;">1</p>
5 LANケーブル (カメラ用)	6 LANケーブル5m	7 三脚収納ケース	8 ACアダプタ	9 ACケーブル
 <p style="text-align: right;">1</p>	 <p style="text-align: right;">1</p>	 <p style="text-align: right;">1</p>	 <p style="text-align: right;">1</p>	 <p style="text-align: right;">1</p>
10 CDソフト	11 各種書類	12	13	14
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ソフトウェア</li> <li>・言語パック</li> <li>・インストールガイド</li> <li>・取扱説明書</li> </ul> <p style="text-align: right;">1</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・取扱説明書</li> </ul> <p style="text-align: right;">各1</p>			
15	16	17	18	19

# 付属品一覧表

商品名 型式

## 体表面温度測定器 タレット型 DS-2TD1217B-6

No.	品名	数量	欠品単価
1	本体	1	問合せ
2	POEハブ	1	問合せ
3	三脚	1	問合せ
4	取付金具	1	問合せ
5	LANケーブル(カメラ用)	1	問合せ
6	LANケーブル5m	1	問合せ
7	三脚収納ケース	1	問合せ
8	ACアダプタ	1	問合せ
9	ACケーブル	1	問合せ
10	CDソフト	1	問合せ
11	各種書類	各1	-
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

### ご注意

- ・ ご使用の前に、本表記載の「付属品、数量」のご確認をお願いします。  
(付属品欠品、異常が認められた際は、至急ご連絡をお願いします。)
- ・ レンタル機の整備は万全を期していますが、配送中での不具合が発生する事も考えられますので、レンタル品到着時点での動作確認をお願いします。  
(異常を確認の際には、商品到着後48時間以内でのご連絡をお願いします。)
- ・ 計測機器は精密機械の為、取扱いには十分な注意をお願いします。  
(振動、衝撃、粉塵、水分、湿気の急激な温度変化等は不具合原因になる場合がございます。)
- ・ レンタル品の事故(転倒・破損・冠水・汚損・用途外の使用)はお客様責任となります。  
(不測の事故に対応する為、「サポート制度」へのご加入をお勧めします。)
- ・ お客様よりレンタル品返却後、破損・欠品が認められた場合は請求対象となります。  
(外観上にダメージが確認出来なくとも、機器内での大きな損傷があり、高額修理代金が発生する場合がありますのでご注意ください。)
- ・ データの管理は、お客様側の責任に於いてお願い致します。  
(返却機械は、データ取出し等のサービスは行いません、整備時にデータを全てを消去致します。)