











付属品一覧表

商品名 型式

フォースゲージ RZ-100

メーカー: アイコーエンジニアリング株式会社

見本品名	1 本体	2 計測用アタッチメント (RZ-100用011B)	3 計測用アタッチメント (012B)	4 計測用アタッチメント (013B)
<p style="text-align: center; color: red;">写真</p> <p style="text-align: right;">数量</p>	 <p style="text-align: right;">1</p>	 <p style="text-align: right;">1</p>	 <p style="text-align: right;">1</p>	 <p style="text-align: right;">1</p>
5 計測用アタッチメント (014B)	6 計測用アタッチメント (015B)	7 計測用アタッチメント (016B)	8 ACアダプタ	9 USBケーブル
 <p style="text-align: right;">1</p>	 <p style="text-align: right;">1</p>	 <p style="text-align: right;">1</p>	 <p style="text-align: right;">1</p>	 <p style="text-align: right;">1</p>
10 収納ケース	11 各種書類	12	13	14
 <p style="text-align: right;">1</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・取扱説明書 ・弊社検査成績書 <p style="text-align: right;">各1</p>			
15	16	17	18	19

付属品一覧表

商品名 型式

フォースゲージ RZ-100

No.	品名	数量	欠品単価
1	本体	1	問合せ
2	計測用アタッチメント(RZ-100用011B)	1	問合せ
3	計測用アタッチメント(012B)	1	問合せ
4	計測用アタッチメント(013B)	1	問合せ
5	計測用アタッチメント(014B)	1	問合せ
6	計測用アタッチメント(015B)	1	問合せ
7	計測用アタッチメント(016B)	1	問合せ
8	ACアダプタ	1	問合せ
9	USBケーブル	1	問合せ
10	収納ケース	1	問合せ
11	各種書類	各1	-
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

ご注意

- ご使用の前に、本表記載の「付属品、数量」のご確認をお願いします。
(付属品欠品、異常が認められた際は、至急ご連絡をお願いします。)
- レンタル機の整備は万全を期していますが、配送中での不具合が発生する事も考えられますので、レンタル品到着時点での動作確認をお願いします。
(異常を確認の際には、商品到着後48時間以内でのご連絡をお願いします。)
- 計測機器は精密機械の為、取扱いには十分な注意をお願いします。
(振動、衝撃、粉塵、水分、湿気の急激な温度変化等は不具合原因になる場合がございます。)
- レンタル品の事故(転倒・破損・冠水・汚損・用途外の使用)はお客様責任となります。
(不測の事故に対応する為、「サポート制度」へのご加入をお勧めします。)
- お客様よりレンタル品返却後、破損・欠品が認められた場合は請求対象となります。
(外観上にダメージが確認出来なくとも、機器内での大きな損傷があり、高額修理代金が発生する場合がありますのでご注意ください。)
- データの管理は、お客様側の責任に於いてお願い致します。
(返却機械は、データ取出し等のサービスは行いません、整備時にデータを全てを消去致します。)