

ReconPro750 ヘッド交換時の注意点

① ヘッドを取り付ける時は、端子の向きを確認する

- ・凹凸があるので注意。無理に押し込むと破損の原因となります。

ヘッド側



端子部分拡大



本体側



本体側(横から)



- ・コネクタカバーを付けたままコネクタを付けるのが困難な時は、カバーを外し、コネクタを付けた後、カバーを付け忘れないように注意をお願いします。



② コネクタカバーとキャップは紛失しない

- ・キャップを付けないで保管すると、破損の原因となります。
- ・コネクタカバーを付けないと、端子がシャフトの奥まで入ってしまうので注意する。

コネクタカバー有



コネクタカバー無

